

UCPÁVKOVÉ ŠŇŮRY

Typ 6100



6100 - Expandovaný grafit čistý bez přísad

Max. tlak (bar)			Teplota (°C)		Rychlost (m/s)		pH	Použití
			min	max				
20	100	250	- 220	+ 450 ¹⁾ + 550 ²⁾	20	1,5	0 - 14	teplárny, elektrárny, chemie inertní plyny +1000°C



Čerpadlo radiální



Čerpadlo pístové



Armatura

¹⁾ Oxidační prostředí

²⁾ Pára