


PRUŽINY

Tlačné pružiny



TLAČNÉ PRUŽINY						
Průměr drátu d (mm)	Vnější průměr pružiny De (mm)	Délka pružiny v nezátíženém stavu L0 (mm)	Délka pružiny při max. deformaci Ln (mm)	Počet z závitů z	Síla potřebná pro max. deformaci pružiny Fn (N)	Tuhost pružiny c (N/mm)
0,32	4,32	8,7	2,6	5	3,09	0,50
		13,1	3,5	7		0,31
		19,8	4,9	10		0,22
		28,6	6,7	14		0,14
		41,9	9,5	20		0,10
0,4	2,4	3,9	2,9	5	9,70	9,31
		5,5	3,9	7		5,93
		7,8	5,3	10		3,84
		10,9	7,2	14		2,61
		15,6	10,1	20		1,76
	2,9	4,7	3,0	5	8,30	4,77
		6,7	4,0	7		3,03
		9,6	5,4	10		1,96
		13,6	7,4	14		1,34
		19,5	10,3	20		0,90
	3,6	6,0	3,0	5	6,80	2,27
		8,7	4,0	7		1,45
		12,8	5,5	10		0,94
		18,3	7,6	14		0,64
		26,5	10,6	20		0,43
	4,4	7,9	3,1	5	5,60	1,16
		11,7	4,1	7		0,74
		17,5	5,8	10		0,48
		25,1	7,9	14		0,33
		36,6	11,1	20		0,22
	5,4	10,9	3,2	5	4,60	0,60
		16,4	4,4	7		0,38
		24,7	6,1	10		0,25
		35,8	8,4	14		0,17
		52,4	11,9	20		0,11
0,5	3,0	4,4	3,5	5	10,40	11,58
		6,1	4,7	7		7,42
		8,7	6,5	10		4,80
		12,0	9,0	14		3,27
		17,5	12,8	20		2,21