


PRUŽINY

Tlačné pružiny



TLAČNÉ PRUŽINY						
Průměr drátu d (mm)	Vnější průměr pružiny De (mm)	Délka pružiny v nezátíženém stavu L0 (mm)	Délka pružiny při max. deformaci Ln (mm)	Počet z závitů z	Síla potřebná pro max. deformaci pružiny Fn (N)	Tuhost pružiny c (N/mm)
0,2	1,2	2,0	1,4	5	2,57	4,91
		2,7	1,9	7		3,12
		3,9	2,6	10		2,03
		5,5	3,6	14		1,38
		7,8	5,0	20		0,92
	1,4	2,3	1,5	5	2,27	2,83
		3,2	1,9	7		1,81
		4,6	2,7	10		1,16
		6,5	3,7	14		0,80
		9,3	5,1	20		0,54
	1,8	3,0	1,5	5	1,80	1,20
		4,4	2,0	7		0,77
		6,4	2,8	10		0,49
		9,2	3,8	14		0,34
		13,3	5,3	20		0,23
	2,2	4,0	1,5	5	1,49	0,61
		5,9	2,1	7		0,38
		8,7	2,9	10		0,25
		12,6	4,0	14		0,18
		18,3	5,6	20		0,12
	2,7	5,4	1,6	5	1,20	0,31
		8,2	2,2	7		0,20
		12,4	3,1	10		0,13
		17,9	4,2	14		0,08
		26,2	5,9	20		0,06
0,25	1,45	2,4	1,8	5	4,11	6,95
		3,3	2,4	7		4,42
		4,7	3,3	10		2,86
		6,6	4,5	14		1,94
		9,4	6,3	20		1,32
	1,85	3,0	1,8	5	3,37	2,93
		4,3	2,4	7		1,86
		6,2	3,4	10		1,20
		8,7	4,6	14		0,83
		12,5	6,5	20		0,55