


PRUŽINY

Tlačné pružiny NEREZOVÉ



TLAČNÉ PRUŽINY - NEREZ OCEL						
Průměr drátu d (mm)	Vnější průměr pružiny De (mm)	Délka pružiny v nezátíženém stavu L0 (mm)	Délka pružiny při max. deformaci Ln (mm)	Počet z závitů z	Síla potřebná pro max. deformaci pružiny Fn (N)	Tuhost pružiny c (N/mm)
0,25	2,3	3,7	1,9	5	2,34	1,25
		5,5	2,5	7		0,79
		8,0	3,5	10		0,51
		11,4	4,7	14		0,35
		16,6	6,7	20		0,24
	2,8	4,9	1,9	5	1,92	0,64
		7,3	2,6	7		0,41
		10,9	3,6	10		0,26
		15,7	5,0	14		0,18
		22,9	7,0	20		0,12
	3,5	7,1	2,0	5	1,53	0,30
		10,7	2,8	7		0,20
		16,1	3,8	10		0,13
		23,3	5,3	14		0,09
		34,1	7,5	20		0,06
0,32	1,92	3,1	2,3	5	5,47	6,55
		4,4	3,1	7		4,17
		6,3	4,2	10		2,70
		8,7	5,8	14		1,83
		12,5	8,1	20		1,24
	2,32	3,7	2,3	5	4,69	3,35
		5,3	3,1	7		2,14
		7,7	4,3	10		1,38
		10,9	5,9	14		0,94
		15,6	8,2	20		0,64
	2,82	4,7	2,4	5	3,91	1,72
		6,8	3,2	7		1,09
		10,0	4,4	10		0,71
		14,2	6,1	14		0,48
		20,6	8,5	20		0,32
	3,52	6,3	2,5	5	3,16	0,81
		9,4	3,3	7		0,52
		14,0	4,6	10		0,33
		20,1	6,3	14		0,23
		29,3	8,9	20		0,16