


PRUŽINY

Tlačné pružiny NEREZOVÉ



TLAČNÉ PRUŽINY - NEREZ OCEĽ						
Průměr drátu d (mm)	Vnější průměr pružiny De (mm)	Délka pružiny v nezátíženém stavu L0 (mm)	Délka pružiny při max. deformaci Ln (mm)	Počet z závitů z	Síla potřebná pro max. deformaci pružiny Fn (N)	Tuhost pružiny c (N/mm)
0,32	4,32	8,7	2,6	5	2,57	0,42
		13,1	3,5	7		0,26
		19,8	4,9	10		0,18
		28,6	6,7	14		0,12
		41,9	9,5	20		0,08
0,4	2,4	3,9	2,9	5	8,60	7,76
		5,5	3,9	7		4,94
		7,8	5,3	10		3,19
		10,9	7,2	14		2,17
		15,6	10,1	20		1,47
	2,9	4,7	3,0	5	7,30	3,97
		6,7	4,0	7		2,53
		9,6	5,4	10		1,64
		13,6	7,4	14		1,11
		19,5	10,3	20		0,75
	3,6	6,0	3,0	5	6,00	1,89
		8,7	4,0	7		1,21
		12,8	5,5	10		0,78
		18,3	7,6	14		0,53
		26,5	10,6	20		0,36
	4,4	7,9	3,1	5	4,90	0,97
		11,7	4,1	7		0,62
		17,5	5,8	10		0,40
		25,1	7,9	14		0,27
		36,6	11,1	20		0,18
	5,4	10,9	3,2	5	4,00	0,50
		16,4	4,4	7		0,32
		24,7	6,1	10		0,20
		35,8	8,4	14		0,14
		52,4	11,9	20		0,09
0,5	3,0	4,4	3,5	5	8,66	9,64
		6,1	4,7	7		6,18
		8,7	6,5	10		3,99
		12,0	9,0	14		2,72
		17,5	12,8	20		1,84