


PRUŽINY

Tlačné pružiny NEREZOVÉ



TLAČNÉ PRUŽINY - NEREZ OCEL						
Průměr drátu d (mm)	Vnější průměr pružiny De (mm)	Délka pružiny v nezátíženém stavu L0 (mm)	Délka pružiny při max. deformaci Ln (mm)	Počet z závitů z	Síla potřebná pro max. deformaci pružiny Fn (N)	Tuhost pružiny c (N/mm)
0,63	6,93	11,5	4,6	5		1,53
		17,0	6,2	7		0,97
		25,5	8,9	10	10,37	0,63
		36,5	12,3	14		0,42
		54,0	17,7	20		0,29
	8,63	16,0	5,1	5		0,74
		24,5	7,1	7		0,47
		37,0	10,2	10	8,33	0,31
		55,0	14,3	14		0,20
		80,5	20,6	20		0,14
0,7	4,2	6,5	4,9	5		13,58
		9,0	6,5	7		8,64
		12,5	8,7	10	21,20	5,59
		17,5	11,9	14		3,80
		25,5	17,2	20		2,57
	5,2	7,0	4,3	5		6,39
		11,5	7,2	7		4,07
		15,5	8,9	10	17,30	2,63
		23,0	13,3	14		1,79
		32,5	18,2	20		1,21
	6,2	9,5	5,0	5		3,50
		14,0	6,9	7		2,23
		21,0	10,0	10	15,80	1,44
		29,5	13,3	14		0,98
		43,5	19,6	20		0,66
	7,7	13,0	5,4	5		1,70
		19,5	7,6	7		1,08
		28,5	10,1	10	12,80	0,70
		41,5	14,5	14		0,48
		61,0	21,0	20		0,32
	9,7	18,0	5,3	5		0,80
		27,0	7,0	7		0,51
		41,5	10,6	10	10,20	0,33
		60,5	15,0	14		0,22
		88,5	21,2	20		0,15