


PRUŽINY

Tlačné pružiny NEREZOVÉ



TLAČNÉ PRUŽINY - NEREZ OCEĽ						
Průměr drátu d (mm)	Vnější průměr pružiny De (mm)	Délka pružiny v nezátíženém stavu L0 (mm)	Délka pružiny při max. deformaci Ln (mm)	Počet z závitů z	Síla potřebná pro max. deformaci pružiny Fn (N)	Tuhost pružiny c (N/mm)
0,8	4,8	6,9	5,2	5		15,44
		9,7	7,0	7		9,88
		14,0	9,8	10	26,55	6,39
		19,5	13,5	14		4,35
		28,0	19,1	20		2,93
	5,8	8,3	5,6	5		7,94
		12,0	7,7	7		5,06
		17,5	10,9	10	21,65	3,27
		24,5	15,1	14		2,22
		36,0	21,5	20		1,50
	7,1	10,5	5,6	5		3,97
		15,5	7,7	7		2,52
		23,0	10,9	10	20,01	1,63
		33,0	15,1	14		1,11
		48,0	21,5	20		0,75
	8,8	14,5	6,1	5		1,94
		21,5	8,4	7		1,23
		32,0	12,0	10	16,26	0,80
		47,0	16,7	14		0,54
		68,0	23,8	20		0,37
	10,8	20,0	6,9	5		1,00
		30,0	9,8	7		0,63
		45,5	14,3	10	12,83	0,41
		66,0	19,9	14		0,28
		96,5	28,5	20		0,19
0,9	5,4	7,5	5,7	5		17,46
		11,0	8,2	7		11,11
		15,5	11,1	10	31,50	7,19
		22,0	15,6	14		4,89
		31,0	21,5	20		3,30
	6,4	9,5	6,9	5		9,56
		14,0	9,9	7		6,08
		19,5	13,1	10	25,10	3,94
		27,5	18,1	14		2,68
		40,0	26,1	20		1,81